



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЧЕ-РУ",  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109202, Россия, город Москва,  
улица Басовская, дом 5, Основной государственный регистрационный номер: 5147746103423.  
Номер телефона: +74952526752, Адрес электронной почты: info@aceconsulting.ru

**В лице:** Генерального директора Маттео Маркони

**заявляет, что** Обувь повседневная мужская и женская с верхом из резины, в том числе с отделкой текстильными, полимерными материалами, натуральной и искусственной кожей, на подошве из резины, литьевого метода крепления, с маркировкой «CESARE CASADEI»: сандалеты, сандалии, туфли летние открытые, туфли летние типа "мюли", туфли летние ремешковые, в том числе типа "босоножки", пантолеты, в том числе модели "сабо".

**Изготовитель:** "Calzaturificio Casadei SpA",

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:  
ИТАЛИЯ, VIA XX SETTEMBRE 87 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC), номер GLN:  
8018247000006,

**Коды ТН ВЭД ЕАЭС:** 6402

Серийный выпуск

**Соответствует требованиям** ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"

**Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний**

№ 574-07-21-7 от 05.08.2021 года, выдан испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория ООО "Центр Испытаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИВА"" RA.RU.21ЛТ78;  
Схема декларирования: 3д;

**Дополнительная информация** Стандарты и иные нормативные документы:

ГОСТ 26167-2005 Обувь повседневная. Общие технические условия.

Условия хранения: Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре не ниже плюс 14°C и не выше плюс 25°C и относительной влажности воздуха от 50% до 80%. Хранение обуви в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах высотой не более 1,5 м. Расстояние от пола до настила или нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, расстояние хранящейся обуви от наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1,0 м. Между стеллажами, штабелями и стенками склада должны быть проходы шириной не менее 0,7 м. Обувь должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.08.2026 включительно**

(подпись)



М.П. МАРКони МАТТЕО

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

ЕАЭС N RU Д-IT.PA01.B.58920/21

**Дата регистрации декларации о соответствии:**

05.08.2021